

Indikátory náklonu pro balení

Indikátory náklonu ShockWatch detekují a zaznamenávají nepřípustné naklánění zboží, které musí zůstat ve vzpřímené poloze. Pokud jsou tyto indikátory použity, nelze s výrobkem nakláňet bez nepopíratelných důkazů o nesprávném zacházení.

TiltWatch Plus®

Indikuje, zda došlo k naklonění doleva nebo doprava, v jakém úhlu, nebo zda došlo k úplnému převrácení.



Technické údaje

Typ senzoru	Plastové kuličky
Způsob aktivace	Odstraněním samolepicí vrstvy
Indikuje směr náklonu	Ano
Indikuje stupeň náklonu	Ano
Indikátor převrácení	Ano
Aktivační úhel	Přírůstky po 10° (od 30°)

Rozměry	116,8 x 116,8 x 7,6 mm
Pracovní rozsah	-40 °C až +60 °C
Přesnost	±5° při 20 °C
Podmínky skladování	Pokožová teplota
Materiál	průhledné pouzdro z PVC, skleněná indikační koule
Montáž	samolepicí
Reakční chování	nakloněný vlevo nebo vpravo, obrácený vzhůru nohama.
Trvanlivost	24 měsíců
Hmotnost	15,3 g



Pokyny pro aplikaci

Komponenty konceptu Tiltwatch Plus:

1. Indikátor se stupnicí 30° - 80°
2. Výstražná nálepka označující maximální přípustný úhel náklonu

Držte indikátor náklonu TiltWatch Plus ve svislé poloze!

- Pro aktivaci odstraňte ochrannou fólii na zadní straně, přičemž indikátor udržujte ve svislé poloze!
- Přilepte indikátor TiltWatch Plus ve svislé poloze na boční stěnu balení podle přiloženého nákresu.
- Obvykle se umísťuje jeden indikátor TiltWatch Plus na úzkou stranu balení, která je náchylná k naklonění.
- Pokud je balení náchylné k naklonění na dvou osách, použijte prosím dva indikátory TiltWatch Plus, jak je znázorněno na obrázku.
- Zapište maximální povolený úhel náklonu na varovnou nálepku a přilepte ji vedle indikátoru.
- Můžete zaznamenat sériové číslo indikátoru do přepravních dokladů nebo naskenujte čárový kód.

